

ジュウテンバック工法

【本分 p. 5～p. 7 参照】




図-1 護岸でジュウテンバックを使用した施工イメージ

厳しい施工条件での RRR-GRS 擁壁の施工事例

【本分 p. 8～p. 16 参照】



図-3 全 景



写真-4 施工状況（仮設足場）



写真-5 施工状況（締固め作業）



写真-6 工区境での補強盛土の端末壁面

鉄道におけるジオシンセティックスの活用

【本分 p. 17～p. 27 参照】




図-10 被災状況



図-12 復旧工事の施工状況及び完成状況



(a) 施工状況

(b) 完成状況

図-19 三陸鉄道における盛土のり面工